



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA'

UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE
L'Assessore

Prot. n. 830 /Gab del - 6 NOV 2019

Oggetto: **Interrogazione parlamentare n. 822** - Precarie condizioni di sicurezza del viadotto 'Bellapietra' lungo la S.S. 115 nel tratto Sciacca-Ribera (AG) – **On. Michele Catanzaro** – Anticipo risposta orale in IV Commissione ARS.

All'On. Michele Catanzaro
Assemblea Regionale Siciliana
mcatanzaro@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Commissione IV – Ambiente, Territorio e
Mobilità
commissione_iv@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
Ufficio di Segreteria e Regolamento
protocollo.ars@pcert.postecert.it

e,p.c. Alla Presidenza della Regione Siciliana
Segreteria Generale
Area 2 . U.O. A2.1 “Rapporti con l'ARS”
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

All'Ufficio di Diretta Collaborazione del
Presidente della Regione Siciliana
segreteria gabinetto@regione.sicilia.it

Con riferimento all'interrogazione parlamentare 822, meglio descritta in oggetto, con la presente nota si anticipa la risposta orale che si intende rassegnare alla IV Commissione ARS - Ambiente, Territorio e Mobilità.

Il viadotto “Porcospino” della SS n. 115 “Sud Occidentale Sicula” che attraversa il torrente “Bellapietra” in corrispondenza della progr. Km 130+200 è incluso nelle attività di monitoraggio ciclico e periodico da parte dell'ANAS che ad oggi ne assicura la sicurezza al transito.



Quanto segnalato dall'Onorevole interrogante, deriva da alcuni interventi "cuscinetto" eseguiti a protezione della fondazione su pali della pila n. 2, a seguito degli eventi alluvionali dei mesi novembre 2016 e gennaio 2017, necessari a tutela della struttura portante dallo scalzamento (erosione del fondo alveo e relative dinamiche).

I danni rilevati ed evidenti all'opera "cuscinetto", causati anche a seguito di alcuni eventi meteorologici avvenuti nei primi mesi di quest'anno 2019, sono causati in particolare dalla mancata esecuzione negli anni di lavori di manutenzione dell'alveo. Anzi, come rappresentato dall'ANAS stessa, il continuo monitoraggio della sicurezza idraulica del ponte ha dimostrato che l'intervento tampone è risultato efficace allo scopo, nelle more dell'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'alveo nonché sulla struttura del ponte da parte dell'ANAS.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.



L'Assessore
(FALCONE)

